

ที่ อย ๖๖๐๓/๗๖



สำนักงานเทศบาลตำบลลาดบัวหลวง  
๑๙๙ หมู่ ๒ ตำบลลาดบัวหลวง  
อำเภอลาดบัวหลวง อย. ๑๓๒๓๐

๖ มีนาคม ๒๕๖๙

เรื่อง แจ้งผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง ร้องเรียนโรงงาน ซีพี อินดัสตรี้ จำกัด  
เรียน ผู้ร้องเรียน

อ้างถึง หนังสือกรมควบคุมมลพิษ ที่ ทส ๐๓๐๗/๓๑๓๓๔ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ อย ๐๐๓๔(๒)/ว๓๕๔  
ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ ๑ ฉบับ

ตามที่ เทศบาลตำบลลาดบัวหลวง ได้เข้าร่วมตรวจสอบกับกรมควบคุมมลพิษ และกรม  
โรงงานอุตสาหกรรม เรื่องร้องเรียน ของ บริษัท ซีพี อินดัสตรี้ จำกัด เมื่อวันที่อังคารที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๘  
เวลา ๐๙.๓๐ น. ตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียน กรณีการประกอบกิจการบดย่อยชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้า  
และ อิเล็กทรอนิกส์ สกัดโลหะมีค่าจากกากตะกอนอุตสาหกรรมชุบโลหะและอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ที่มี  
องค์ประกอบของโลหะมีค่า หลอมหล่อโลหะผสมจากโลหะมีค่าที่ผ่านกระบวนการสกัดโลหะมีค่าแล้วและจาก  
ชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ที่บดย่อยแล้ว ของบริษัท ซีพี อินดัสตรี้ จำกัด ก่อให้เกิดกลิ่นเหม็นรบกวน  
จากกระบวนการหลอมโลหะและเขม่าควันฟุ้งกระจาย ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ สร้างความเดือดร้อนแก่  
ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียง และผลการดำเนินตรวจสอบข้อเท็จจริงสืบเนื่องจากวันที่ ๒๔ ธันวาคม  
๒๕๖๘ นั้น

เทศบาลตำบลลาดบัวหลวง ได้รับผลการตรวจจากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจังหวัด  
พระนครศรีอยุธยา แจ้งผลการตรวจ วัด วิเคราะห์คุณภาพอากาศ โดยกองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน  
กรมโรงงานอุตสาหกรรมแล้ว ผลปรากฏว่าคุณภาพของอากาศ ที่ระบายออกจากปล่องเป็นไปตามมาตรฐาน  
คุณภาพอากาศและวิธีการตรวจวัดปริมาณเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากปล่องโรงงาน อ้างอิงตามประกาศ  
กระทรวงอุตสาหกรรมออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ เรื่องกำหนดค่าปริมาณของ  
สารเจือปนในอากาศที่ระบายออกนอกโรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๙ รายละเอียดดังสิ่งที่มาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุพจน์ เปียปัน)

นายกเทศมนตรีตำบลลาดบัวหลวง

เจ้าพนักงานท้องถิ่น

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ ๐ - ๓๕๓๗ - ๙๓๕๒ - ๕ ต่อ ๒๓

โทรสาร ๐ - ๓๕๓๗ - ๙๘๙๐

23/2/69



เทศบาลตำบลลาดบัวหลวง

รับที่ ๖๕๖

วันที่ ๒๑ ก.ค. ๖๙

เวลา ๑๓.๑๖ น.

ที่ อย ๐๐๓๔(๒)/๖๙๕๖

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
ศาลากลางจังหวัด ถนนสายเอเชีย อย ๑๓๐๐๐

๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

เรื่อง แจ้งผลการตรวจ วัด วิเคราะห์คุณภาพอากาศ กรณีร้องเรียน บริษัท ซีพี อินดัสตรีย จำกัด  
เรียน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลลาดบัวหลวง  
อ้างถึง หนังสือสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
ที่ อย ๐๐๓๔.๒/๒๕๓ ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๙

สิ่งที่ส่งมาด้วย สรุปรายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์คุณภาพอากาศ

จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมตรวจสอบเรื่องร้องเรียน  
จากการประกอบกิจการโรงงาน ของ บริษัท ซีพี อินดัสตรีย จำกัด ประกอบกิจการหลอมหล่อโลหะผสมจากโลหะมีค่า  
ที่ผ่านกระบวนการสกัดโลหะมีค่าแล้ว และจากชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ที่บดย่อยแล้ว  
ตั้งอยู่ เลขที่ ๑๐๘ หมู่ที่ ๒ ตำบลลาดบัวหลวง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทะเบียนโรงงานเลขที่  
๑๐๑๔๐๒๐๐๓๒๕๕๔๘ (ทะเบียนเดิม ๓-๑๐๖-๓/๕๔๐ย) ร่วมกับ ซึ่งได้ประสานกองวิจัยและเตือนภัย  
มลพิษโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม ดำเนินการเข้าเก็บตัวอย่างคุณภาพอากาศจากปล่องระบายของโรงงาน  
และตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยบริเวณพื้นที่บริษัท ซีพี อินดัสตรีย จำกัด เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๙

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้รับแจ้งผลการตรวจ วัด วิเคราะห์คุณภาพ  
อากาศ โดยกองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรมแล้ว ผลปรากฏว่าคุณภาพของอากาศ  
ที่ระบายออกจากปล่องเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพอากาศและวิธีการตรวจวัดปริมาณเจือปนในอากาศที่  
ระบายออกจากปล่องโรงงาน อ้างถึงตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมออกตามความในพระราชบัญญัติ  
โรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ เรื่องกำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกนอกโรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๙  
รายละเอียดดังสิ่งที่มาด้วย

เรียน นายกเทศมนตรี  
- ส่งไปเทศบาล  
อุตสาหกรรมจังหวัด อยุธยา  
ผลตรวจ วัด วิเคราะห์คุณภาพอากาศ  
โรงงาน บริษัท ซีพี อินดัสตรีย จำกัด

นางสาวประวิทย์ พงษ์พานิช  
(นางสาวประวิทย์ พงษ์พานิช)  
เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส

ขอแสดงความนับถือ

(นายกิตติพงศ์ อติชาติพงศ์กุล)  
อุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นายสุพจน์ เปียบัน  
นายกเทศมนตรีตำบลลาดบัวหลวง

กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม

โทร. ๐ ๓๕๓๓ ๖๕๔๘

โทรสาร ๐ ๓๕๓๓ ๖๕๘๐

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ moi\_ayutthaya@industry.go.th

รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน  
ปลัดเทศบาลตำบลลาดบัวหลวง

นายสุพจน์ เปียบัน

นายกเทศมนตรีตำบลลาดบัวหลวง



|                     |
|---------------------|
| กรมควบคุมมลพิษ      |
| จังหวัด อยุธยา      |
| เลขที่ ๗๑           |
| วันที่ ๘ มี.ค. ๒๕๖๕ |
| เวลา ๗.๑๕           |

ที่ อย ๐๐๑๔.๒/๒๗๓

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อย ๑๓๐๐๐

๗ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง ผลการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนกรณีกลิ่นเหม็นรบกวนและเขม่าควันฟุ้งกระจายจากการประกอบกิจการ  
โรงงานของบริษัท ซีพี อินดัสตรี้ จำกัด

เรียน อุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมควบคุมมลพิษ ที่ พส ๐๓๐๓/๓๑๓๓๓ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ฉบับ

กรมควบคุมมลพิษ มีหนังสือแจ้งผลการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนกรณีกลิ่นเหม็นรบกวนและเขม่าควันฟุ้งกระจายจากการประกอบกิจการโรงงานของบริษัท ซีพี อินดัสตรี้ จำกัด ตามที่ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง ร่วมกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และเทศบาลตำบลลาดบัวหลวง เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยผลการตรวจสอบ สรุปได้ดังนี้

๑. โรงงานของบริษัท ซีพี อินดัสตรี้ จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐๘ ตำบลลาดบัวหลวง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.๔) ทะเบียนโรงงานเลขที่ ๑๐๑๔๐๒๐๐๓๒๕๕๔๘ และใบอนุญาตขยายโรงงาน ครั้งที่ ๒ ที่ DS๐๓-๒๘๗/๒๕๖๔ ประกอบกิจการบดขยี้ชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สกัดโลหะมีค่าจากกากตะกอนอุตสาหกรรม ซุปโลหะและอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ที่มีองค์ประกอบของโลหะมีค่า หลอมหล่อโลหะผสมจากโลหะมีค่าที่ผ่านกระบวนการสกัดโลหะมีค่าแล้ว และจากชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ที่บดขยี้แล้ว มีเงื่อนไขการอนุญาตให้ขยายโรงงานและการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ครั้งที่ ๒ ที่ระบุว่า "ข้อ ๑.๑๐ ต้องมีและใช้ระบบขจัดฝุ่นละออง กลิ่น และไอสารเคมี ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตที่มีขนาดและประสิทธิภาพเพียงพอที่จะขจัดได้โดยไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญหรือเป็นอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานและผู้อยู่อาศัยใกล้เคียง" และได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (แบบ อก.๒) เล่มที่ ๑ เลขที่ ๒/๒๕๖๑ ประเภทลำดับที่ ๖ (๖ก) กิจการที่เกี่ยวกับการหลอมแร่หรือโลหะทุกชนิดโดยใช้เครื่องจักร

๒. โรงงานฯ มีการประกอบกิจการทุกวัน ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ขณะตรวจสอบมีการประกอบกิจการตามปกติ ใช้กากตะกอนทองแดงเป็นวัตถุดิบในกระบวนการหลอมโลหะมีค่า โดยอากาศเสียจากเครื่องอบแห้งถูกรวบรวมเข้าสู่ระบบบำบัดมลพิษทางอากาศแบบถุงกรอง (Bag Filter) จำนวน ๑ ชุด และอากาศเสียจากเตาหลอมถูกรวบรวมเข้าสู่ระบบบำบัดมลพิษทางอากาศแบบมัลติไซโคลน (Multi Cyclon) ร่วมกับแบบถุงกรอง (Bag Filter) และแบบเปียก (Wet Scrubber) ตามลำดับ ก่อนระบายอากาศเสียผ่านปล่องความสูงประมาณ ๔๖ เมตร จำนวน ๑ ปล่อง ขณะตรวจสอบได้รับกลิ่นเหม็นจากกระบวนการหลอม ขณะผู้ตรวจสอบมีข้อเสนอแนะให้บริษัทฯ ดูแลรักษาระบบบำบัดมลพิษทางอากาศที่มีอยู่ให้สามารถใช้งานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อมิให้เกิดปัญหากลิ่นเหม็นรบกวน สร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียง

๕

ชน อสจ.อย. ผ่าน หน.ก.น.ค.  
เพื่อโปรดพิจารณา

๐๑๓

(นางสาวอรุณา พรหมมา)  
เจ้าพนักงานธุรการ

มอบ หน. ☐ ก.น.ค. ☐ ก.ร.อ.  
☒ ก.ร.ย. ☐ ก.ส.อ.  
เพื่อ ☐ ท.จ.ร.ร. ☐ ท.ร.บ.ร.ย.  
☒ ส.า.น.น.ก. ☐ ก.อ.ป.ป.บ.  
☐ ...

/๓. กรมโรงงาน...

๕ ๑๗ ม.ค. ๒๕๖๕  
อ.นิพนธ์  
อ.นิพนธ์

(นายกิตติพงศ์ อติชาติพงศ์กุล)

อ.นิพนธ์ อ.นิพนธ์ อ.นิพนธ์ อ.นิพนธ์

๓. กรมโรงงานอุตสาหกรรม และสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้ตรวจสอบ พบว่า

๑) ขณะตรวจสอบโรงงานมีการประกอบกิจการตามปกติ โรงงานได้รับอนุญาตให้ขยายการประกอบกิจการโรงงาน ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๘ แต่ยังไม่ได้แจ้งเริ่มประกอบกิจการ ตรวจสอบมีการใช้เครื่องจักร เครื่องอบ Gas Flow ขนาด ๒๙๗.๕๔ แรงม้า และระบบบำบัดอากาศแบบ Multi Cyclone ขนาด ๑๐๐ แรงม้า ซึ่งเป็นเครื่องจักรและอยู่ในพื้นที่ที่มีการขยายประกอบกิจการโรงงาน ครั้งที่ ๒ ซึ่งยังไม่ได้มีการแจ้งประกอบกิจการ

๒) มีการติดตั้งเครื่องจักรไม่ตรงตามแผนผังการติดตั้งเครื่องจักรที่ได้รับอนุญาต

๓) มีการกองเก็บวัตถุดิบที่มีการผสมแล้ว (Blick Block) และของเสียที่เป็นถุง Bigbag ไว้ภายนอกอาคารโรงงาน ซึ่งไม่ตรงตามเงื่อนไขการอนุญาต ข้อ ๑.๒ "ต้องเก็บวัตถุดิบผลิตภัณฑ์และกากของเสียที่เหลือนอกจากกระบวนการผลิตขั้นสุดท้ายภายในอาคารที่มีหลังคาคลุม และพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ในกรณีที่เป็นของเหลว เช่น น้ำมัน สารตัวทำละลาย สารไวไฟ เคมีภัณฑ์ เป็นต้น ต้องบรรจุในภาชนะที่มีฝาปิดมิดชิด และมีเชือกหรือกำแพงคอนกรีตโดยรอบพื้นที่จัดเก็บด้วย"

๔) ระบบบำบัดมลพิษทางอากาศไม่พบอุปกรณ์ Pressure gate เพื่อตรวจสอบว่าถุงกรองมีการรั่วไหลอุดตันหรือไม่ และไม่พบอุปกรณ์มาตรวัดไฟฟ้า ซึ่งต้องมีการติดตั้งตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ข้อ ๑๖ ทวิ(๑) "ต้องติดตั้งมาตรวัดปริมาณการใช้ไฟฟ้าสำหรับระบบฟอกอากาศ โดยเฉพาะไว้ในที่ที่ง่ายต่อการตรวจสอบ และต้องมีการจดบันทึกเลขหน่วยและปริมาณการใช้ไฟฟ้าประจำวันด้วย"

๕) ไม่พบการติดตั้งบ่อสังเคราะห์ดินสำหรับตรวจวิเคราะห์ดินและน้ำใต้ดิน และไม่พบการรายงานผลการตรวจวัดดินและน้ำใต้ดิน ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดเกณฑ์การปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน การตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดิน การแจ้งข้อมูล รวมทั้งการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดิน และรายงานเสนอมาตรการควบคุมและมาตรการลดการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน พ.ศ. ๒๕๕๙

๖) พบร่องรอยว่าโรงงานฯ มีบ่อรวบรวมน้ำชะภายในโรงงานและน้ำจากระบบน้ำหล่อเย็นของเตาหลอม และระบายออกนอกพื้นที่ที่ได้รับอนุญาต และพบว่าระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ (Wet Scrubber) อยู่ภายนอกพื้นที่ที่ได้รับอนุญาต และไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการอนุญาตข้อ ๑.๑๑ "น้ำที่ใช้ในระบบบำบัดมลพิษทางอากาศให้ใช้หมุนเวียน ห้ามระบายออกนอกบริเวณโรงงานและต้องนำน้ำเสียและตะกอนจากระบบขจัดมลพิษทางอากาศไปกำจัด โดยใช้บริการโรงงานผู้ให้บริการกำจัดกากอุตสาหกรรม (Wet processor) ที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมเท่านั้น"

๗) มีการนำของเสีย ตะกรันจากการหลอม จำนวนประมาณ ๕,๘๙๑ ตัน กากตะกอนปูนขาวจากระบบบำบัดน้ำเสียน้ำหนักประมาณ ๗.๕ ตัน ถุงกรองจากระบบขจัดมลพิษทางอากาศ และถุงพลาสติกใช้งานแล้วบรรจุในถุง Bigbag จำนวน ๑๕ ถุง ไปกองเก็บไว้นอกพื้นที่ที่ได้รับอนุญาต ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อาศัยอำนาจตามมาตรา ๓๕(๓) แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ ดำเนินการยึดอายัดไว้เพื่อใช้ในการตรวจสอบและพิสูจน์ข้อเท็จจริง โดยเจ้าหน้าที่แจ้งให้โรงงานเป็นผู้รับผิดชอบ ดูแลรักษาไม่ให้เสียหายหรือสูญหาย

๘) เจ้าหน้าที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้มีการเก็บตัวอย่าง จำนวน ๗ ตัวอย่าง ประกอบด้วย กากตะกรันจากเตาหลอม น้ำ และกากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสีย

๔. จากการประสานผู้ร้องเรียนทราบว่า ยังคงได้รับกลิ่นเหม็นจากการหลอม และมีฝุ่นละอองฟุ้งกระจายมายังบริเวณบ้านเป็นระยะตามทิศทางลม

จากการตรวจสอบการประกอบกิจการของบริษัท ซีพี อินดัสตรี จำกัด พบว่า มีลักษณะก่อให้เกิดกลิ่นเหม็นจากกระบวนการหลอม ลักษณะดังกล่าวถือว่าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการอนุญาตให้ขยายโรงงานและการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ครั้งที่ ๒ ที่ระบุว่า "ข้อ ๑.๑๐ ต้องมีและใช้ระบบขจัดฝุ่นละออง กลิ่น และไอสารเคมี ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตที่มีขนาดและประสิทธิภาพเพียงพอที่จะขจัดได้ โดยไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญหรือเป็นอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานและผู้อยู่อาศัยใกล้เคียง" รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายชุตีเดช กมนกษนุตร์)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ส่วนสิ่งแวดล้อม

โทร./โทรสาร ๐ ๓๕๓๔ ๖๒๑๗

E-mail : ayutthaya.org@mnre.go.th

นายวิทยา หาดนิล/๐๘ ๔๓๔๗ ๔๔๔๓

## มาตรฐานคุณภาพอากาศ (ปล่อยระบายออกนอกโรงงาน)

มาตรฐานคุณภาพอากาศที่ระบายออกจากปล่องโรงงาน อ้างอิงตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกนอกโรงงาน พ.ศ. 2549

ปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน

| ชนิดของสารเจือปน<br>(หน่วยวัด)                                  | แหล่งที่มาของสารเจือปน                                                                                                                                                                         | ค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศ   |                                        |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                | ไม่มีการเผาไหม้<br>เชื้อเพลิง  | มีการเผาไหม้<br>เชื้อเพลิง             |
| 1. ฝุ่นละออง (Total Suspended Particulate) (มก./ลบ.ม.)          | ก. แหล่งกำเนิดจากความร้อนที่ใช้<br>- น้ำมันหรือน้ำมันเตา<br>- ถ่านหิน<br>- เชื้อเพลิงชีวมวล<br>- เชื้อเพลิงอื่นๆ<br>ข. การดูดกลืน ปล่อยหลอม ริดคิง และ/หรือผลิต อลูมิเนียม<br>ค. การผลิตทั่วไป | -<br>-<br>-<br>-<br>300<br>400 | 240<br>320<br>320<br>320<br>240<br>320 |
| 2. พลวง (Antimony) (มก./ลบ.ม.)                                  | การผลิตทั่วไป                                                                                                                                                                                  | 20                             | 16                                     |
| 3. สารหนู (Arsenic) (มก./ลบ.ม.)                                 | การผลิตทั่วไป                                                                                                                                                                                  | 20                             | 16                                     |
| 4. ทองแดง (Copper) (มก./ลบ.ม.)                                  | การผลิตทั่วไป                                                                                                                                                                                  | 30                             | 24                                     |
| 5. ตะกั่ว (Lead) (มก./ลบ.ม.)                                    | การผลิตทั่วไป                                                                                                                                                                                  | 30                             | 24                                     |
| 6. ปรีท (มก./ลบ.ม.)                                             | การผลิตทั่วไป                                                                                                                                                                                  | 3                              | 2.4                                    |
| 7. คลอรีน (Chlorine) (มก./ลบ.ม.)                                | การผลิตทั่วไป                                                                                                                                                                                  | 30                             | 24                                     |
| 8. ไฮโดรเจนคลอไรด์ (Hydrogen chloride) (มก./ลบ.ม.)              | การผลิตทั่วไป                                                                                                                                                                                  | 200                            | 160                                    |
| 9. กรดกำมะถัน (Sulfuric acid)<br>(ส่วนในล้านส่วน)               | การผลิตทั่วไป                                                                                                                                                                                  | 25                             | -                                      |
| 10. ไฮโดรเจนซัลไฟด์ (Hydrogen sulfide)<br>(ส่วนในล้านส่วน)      | การผลิตทั่วไป                                                                                                                                                                                  | 100                            | 80                                     |
| 11. คาร์บอนมอนอกไซด์ (Carbon monoxide)<br>(ส่วนในล้านส่วน)      | การผลิตทั่วไป                                                                                                                                                                                  | 870                            | 690                                    |
| 12. ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Sulfur dioxide)<br>(ส่วนในล้านส่วน)      | ก. แหล่งกำเนิดจากความร้อนที่ใช้<br>- น้ำมันหรือน้ำมันเตา<br>- ถ่านหิน<br>- เชื้อเพลิงชีวมวล<br>- เชื้อเพลิงอื่นๆ<br>ข. การผลิตทั่วไป                                                           | -<br>-<br>-<br>-<br>500        | 950<br>700<br>60<br>60<br>-            |
| 13. ออกไซด์ของไนโตรเจน (Oxides of nitrogen)<br>(ส่วนในล้านส่วน) | แหล่งกำเนิดจากความร้อนที่ใช้<br>- น้ำมันหรือน้ำมันเตา<br>- ถ่านหิน<br>- เชื้อเพลิงชีวมวล<br>- เชื้อเพลิงอื่นๆ                                                                                  | -<br>-<br>-<br>-               | 200<br>400<br>200<br>200               |
| 14. ไซลีน (Xylene) (ส่วนในล้านส่วน)                             | การผลิตทั่วไป                                                                                                                                                                                  | 200                            | -                                      |
| 15. ครีซอล (Cresol) (ส่วนในล้านส่วน)                            | การผลิตทั่วไป                                                                                                                                                                                  | 5                              | -                                      |

มาตรฐานคุณภาพอากาศ (ปล่องระบายออกนอกโรงงาน)

มาตรฐานคุณภาพอากาศที่ระบายออกจากปล่องโรงงาน อ้างอิงตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ออกตามความใน พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกนอกโรงงาน พ.ศ. 2549

ปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกนอกโรงงาน

| ชนิดของสารเจือปน (หน่วยวัด)                              | แหล่งที่มาของสารเจือปน                             | ค่ามาตรฐานปริมาณของสารเจือปนในอากาศ |                           | จุดที่ทำการตรวจวัด |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|--------------------|
|                                                          |                                                    | ไม่มีการเผาไหม้เชื้อเพลิง           | ไม่มีการเผาไหม้เชื้อเพลิง | ปล่องระบาย         |
| ฝุ่นละออง (Total Suspended Particulate) (มก./ลบ.ม.)      | ก. แหล่งกำเนิดจากความร้อนที่ใช้                    |                                     |                           |                    |
|                                                          | น้ำมันหรือน้ำมันเตา                                |                                     | 240                       |                    |
|                                                          | ถ่านหิน                                            |                                     | 320                       | 1                  |
|                                                          | เชื้อเพลิงชีวมวล                                   |                                     | 320                       |                    |
|                                                          | เชื้อเพลิงอื่นๆ                                    |                                     | 320                       |                    |
|                                                          | ข. การกลึง หล่อหลอม ริดคิง และ/หรือผลิต อลูมิเนียม | 300                                 | 240                       |                    |
|                                                          | ค. การผลิตทั่วไป                                   | 400                                 | 320                       |                    |
| ตะกั่ว (Antimony) (มก./ลบ.ม.)                            | การผลิตทั่วไป                                      | 20                                  | 16                        |                    |
| สารหนู (Arsenic) (มก./ลบ.ม.)                             | การผลิตทั่วไป                                      | 20                                  | 16                        |                    |
| ทองแดง (Copper) (มก./ลบ.ม.)                              | การผลิตทั่วไป                                      | 30                                  | 24                        |                    |
| ตะกั่ว (Lead) (มก./ลบ.ม.)                                | การผลิตทั่วไป                                      | 30                                  | 24                        |                    |
| โรท (มก./ลบ.ม.)                                          | การผลิตทั่วไป                                      | 3                                   | 2.4                       |                    |
| คลอรีน (Chlorine) (มก./ลบ.ม.)                            | การผลิตทั่วไป                                      | 30                                  | 24                        |                    |
| ไฮโดรเจนคลอไรด์ (Hydrogen chloride) (มก./ลบ.ม.)          | การผลิตทั่วไป                                      | 200                                 | 160                       |                    |
| กรดกำมะถัน (Sulfuric acid) (ส่วนในล้านส่วน)              | การผลิตทั่วไป                                      | 25                                  |                           |                    |
| ไฮโดรเจนซัลไฟด์ (Hydrogen sulfide) (ส่วนในล้านส่วน)      | การผลิตทั่วไป                                      | 100                                 | 80                        |                    |
| คาร์บอนมอนอกไซด์ (Carbon monoxide) (ส่วนในล้านส่วน)      | การผลิตทั่วไป                                      | 870                                 | 690                       | 25                 |
| ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Sulfur dioxide) (ส่วนในล้านส่วน)      | ก. แหล่งกำเนิดจากความร้อนที่ใช้                    |                                     |                           |                    |
|                                                          | น้ำมันหรือน้ำมันเตา                                |                                     | 950                       |                    |
|                                                          | ถ่านหิน                                            |                                     | 700                       | ตรวจไม่พบ          |
|                                                          | เชื้อเพลิงชีวมวล                                   |                                     | 60                        |                    |
|                                                          | เชื้อเพลิงอื่นๆ                                    |                                     | 60                        |                    |
|                                                          | ข. การผลิตทั่วไป                                   | 500                                 |                           |                    |
| ออกไซด์ของไนโตรเจน (Oxides of nitrogen) (ส่วนในล้านส่วน) | แหล่งกำเนิดจากความร้อนที่ใช้                       |                                     |                           |                    |
|                                                          | น้ำมันหรือน้ำมันเตา                                |                                     | 200                       |                    |
|                                                          | ถ่านหิน                                            |                                     | 400                       | 1                  |
|                                                          | เชื้อเพลิงชีวมวล                                   |                                     | 200                       |                    |
|                                                          | เชื้อเพลิงอื่นๆ                                    |                                     | 200                       |                    |
| ไซลีน (Xylene) (ส่วนในล้านส่วน)                          | การผลิตทั่วไป                                      | 200                                 |                           | น้อยกว่า 0.1       |
| ครีซอล (Cresol) (ส่วนในล้านส่วน)                         | การผลิตทั่วไป                                      | 5                                   |                           |                    |

(นางสาวเจนจิรา เมืองบาล)

วิศวกรปฏิบัติการ

26/12/68

ที่ ทส ๐๓๐๗/๓ ๑ ๓ ๓ ๔



เทศบาลตำบลบัวหลวง

รับที่ ๒๖๕๖

วันที่ ๒๖ ธ.ค. ๒๕๖๘

กรมควบคุมมลพิษ ๒๖๕๖ น

๙๒ ซอยพหลโยธิน ๗ ถนนพหลโยธิน

เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ผลการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนกรณีกลิ่นเหม็นรบกวนและเขม่าควันฟุ้งกระจายจากการประกอบกิจการโรงงานของบริษัท ซีพี อินดัสตรี้ จำกัด

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบัวหลวง

อ้างถึง หนังสือกรมควบคุมมลพิษ ที่ ทส ๐๓๐๗/๒๗๕๕๔ ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

กองสาธารณสุข  
รับที่ ๒๖ ธ.ค. ๒๕๖๘  
ลงวันที่ ๑๕ ม.ค. ๒๕๖๙

สิ่งที่ส่งมาด้วย ภาพการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนกรณีกลิ่นเหม็นและฝุ่นละอองจากการประกอบกิจการโรงงานของบริษัท ซีพี อินดัสตรี้ จำกัด เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ จำนวน ๒ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมควบคุมมลพิษขอความร่วมมือท่านพิจารณาขอบข่ายเจ้าหน้าที่เข้าร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียน กรณีการประกอบกิจการบดย่อยชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สกัดโลหะมีค่าจากกากตะกอนอุตสาหกรรมชุบโลหะและอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ที่มีองค์ประกอบของโลหะมีค่า หลอมหล่อโลหะผสมจากโลหะมีค่าที่ผ่านกระบวนการสกัดโลหะมีค่าแล้ว และจากชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ที่บดย่อยแล้ว ของบริษัท ซีพี อินดัสตรี้ จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐๘ ตำบลบัวหลวง อำเภอบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ก่อให้เกิดกลิ่นเหม็นรบกวนจากกระบวนการหลอมโลหะและเขม่าควันฟุ้งกระจาย ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ สร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียง นั้น

กรมควบคุมมลพิษ ร่วมกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และเทศบาลตำบลบัวหลวง ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีเรื่องร้องเรียนดังกล่าว เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ สรุปได้ดังนี้

๑. โรงงานของบริษัท ซีพี อินดัสตรี้ จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐๘ ตำบลบัวหลวง อำเภอบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.๔) ทะเบียนโรงงานเลขที่ ๑๐๑๔๐๒๐๐๓๒๕๕๔๘ และใบอนุญาตขยายโรงงาน ครั้งที่ ๒ ที่ DS03-287/2568 ประกอบกิจการบดย่อยชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สกัดโลหะมีค่าจากกากตะกอนอุตสาหกรรมชุบโลหะและอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ที่มีองค์ประกอบของโลหะมีค่า หลอมหล่อโลหะผสมจากโลหะมีค่าที่ผ่านกระบวนการสกัดโลหะมีค่าแล้ว และจากชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ที่บดย่อยแล้ว มีเงื่อนไขการอนุญาตให้ขยายโรงงานและการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ครั้งที่ ๒ ที่ระบุว่า “ข้อ ๑.๑๐ ต้องมีและใช้ระบบขจัดฝุ่นละออง กลิ่น และไอสารเคมี ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตที่มีขนาดและประสิทธิภาพเพียงพอที่จะขจัดได้ โดยไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญหรือเป็นอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานและผู้อยู่อาศัยใกล้เคียง”

๒. โรงงานฯ ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (แบบ อก.๒) เล่มที่ ๑ เลขที่ ๒/๒๕๖๑ ประกอบกิจการเกี่ยวกับการหลอมแร่หรือโลหะทุกชนิดโดยใช้เครื่องจักร มีเงื่อนไขเฉพาะตามใบอนุญาต “ข้อ ๔.๗ ต้องมีและใช้ระบบกำจัดกลิ่น ไอสารเคมี ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยไม่ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนหรือเป็นอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานและผู้อาศัยใกล้เคียง” สิ้นอายุวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๘

๓. โรงงานฯ...

๓. โรงงานฯ มีการประกอบกิจการทุกวัน ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ขณะตรวจสอบมีการประกอบกิจการตามปกติ ใช้กากตะกอนทองแดงเป็นวัตถุดิบในกระบวนการหลอมโลหะมีค่า โดยอากาศเสียจากเครื่องอบแห้งถูกรวบรวมเข้าสู่ระบบบำบัดมลพิษทางอากาศแบบถุงกรอง (Bag Filter) จำนวน ๑ ชุด และอากาศเสียจากเตาหลอมถูกรวบรวมเข้าสู่ระบบบำบัดมลพิษทางอากาศแบบมัลติไซโคลน (Multi Cyclone) ร่วมกับแบบถุงกรอง (Bag Filter) และแบบเปียก (Wet Scrubber) ตามลำดับ ก่อนระบายอากาศเสียผ่านปล่องความสูงประมาณ ๔๖ เมตร จำนวน ๑ ปล่อง ขณะตรวจสอบได้รับกลิ่นเหม็นจากกระบวนการหลอม คณะผู้ตรวจสอบมีข้อเสนอแนะให้บริษัทฯ ดูแลรักษาระบบบำบัดมลพิษทางอากาศที่มีอยู่ให้สามารถใช้งานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อมิให้เกิดปัญหากลิ่นเหม็นรบกวน สร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียง รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

๔. กรมโรงงานอุตสาหกรรม และสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้ตรวจสอบ พบว่า

๔.๑ ขณะตรวจสอบโรงงานมีการประกอบกิจการตามปกติ โรงงานได้รับอนุญาตให้ขยายการประกอบกิจการโรงงาน ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๘ แต่ยังไม่ได้แจ้งเริ่มประกอบกิจการตรวจพบมีการใช้เครื่องจักร เครื่องอบ Gas Flow ขนาด ๒๙๗.๕๔ แรงม้า และระบบบำบัดอากาศแบบ Multi Cyclone ขนาด ๑๐๐ แรงม้า ซึ่งเป็นเครื่องจักรและอยู่ในพื้นที่ที่มีการขอขยายประกอบกิจการโรงงาน ครั้งที่ ๒ ซึ่งยังไม่ได้มีการแจ้งประกอบกิจการ

๔.๒ มีการติดตั้งเครื่องจักรไม่ตรงตามแผนผังการติดตั้งเครื่องจักรที่ได้รับอนุญาต

๔.๓ มีการกองเก็บวัตถุดิบที่มีการผสมแล้ว (Blick Block) และของเสียที่เป็นถุง Bigbag ไว้ภายนอกอาคารโรงงาน ซึ่งไม่ตรงตามเงื่อนไขการอนุญาต ข้อ ๑.๒ “ต้องเก็บวัตถุดิบผลิตภัณฑ์และกากของเสียที่เหลือจากกระบวนการผลิตขั้นสุดท้ายภายในอาคารที่มีหลังคาคลุม และพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กในกรณีที่เป็นของเหลว เช่น น้ำมัน สารตัวทำละลาย สารไวไฟ เคมีภัณฑ์ เป็นต้น ต้องบรรจุในภาชนะที่มีฝาปิดมิดชิด และมีเชือกหรือกำแพงคอนกรีตโดยรอบพื้นที่จัดเก็บด้วย”

๔.๔ ระบบบำบัดมลพิษทางอากาศไม่พบอุปกรณ์ Pressure gate เพื่อตรวจสอบดูว่าถุงกรองมีการรั่วไหลอุดตันหรือไม่ และไม่พบอุปกรณ์มาตรวัดไฟฟ้า ซึ่งต้องมีการติดตั้งตามกฎหมายกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ข้อ ๑๖ ทวิ(๑) “ต้องติดตั้งมาตรวัดปริมาณการใช้ไฟฟ้าสำหรับระบบฟอกอากาศโดยเฉพาะไว้ในที่ที่ง่ายต่อการตรวจสอบ และต้องมีการจดบันทึกเลขหน่วยและปริมาณการใช้ไฟฟ้าประจำวันด้วย”

๔.๕ ไม่พบการติดตั้งบ่อสังเกตการณ์สำหรับตรวจวิเคราะห์ดินและน้ำใต้ดิน และไม่พบการรายงานผลการตรวจวัดดินและน้ำใต้ดิน ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดเกณฑ์การปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน การตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดิน การแจ้งข้อมูล รวมทั้งการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดิน และรายงานเสนอมาตรการควบคุมและมาตรการลดการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน พ.ศ. ๒๕๕๙

๔.๖ พบร่องรอยว่าโรงงานฯ มีบ่อรวบรวมน้ำชะภายในโรงงานและน้ำจากระบบน้ำหล่อเย็นของเตาหลอม และระบายออกนอกพื้นที่ที่ได้รับอนุญาต และพบว่าระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ (Wet Scrubber) อยู่ภายนอกพื้นที่ที่ได้รับอนุญาต และไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการอนุญาตข้อ ๑.๑๑ “น้ำที่ใช้ในระบบบำบัดมลพิษทางอากาศให้ใช้หมุนเวียน ห้ามระบายออกนอกบริเวณโรงงานและจะต้องนำน้ำเสียและตะกอนจากระบบขจัดมลพิษทางอากาศไปกำจัด โดยใช้บริการโรงงานผู้ให้บริการกำจัดกากอุตสาหกรรม (Wet processor) ที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมเท่านั้น”

๔.๗ มีการ...

๔.๗ มีการนำของเสีย ตะกรันจากการหลอม จำนวนประมาณ ๕,๘๙๑ ตัน กากตะกอน ปูนขาวจากระบบบำบัดน้ำเสียน้ำหนักประมาณ ๗.๕ ตัน ฝุ่นกรองจากระบบขจัดมลพิษทางอากาศและ ฝุ่นพลาสติกใช้งานแล้วบรรจุในถุง Bigbag จำนวน ๑๕ ถุง ไปกองเก็บไว้นอกพื้นที่ที่ได้รับอนุญาต ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่สำนักงาน อุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อาศัยอำนาจตามมาตรา ๓๕(๓) แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ ดำเนินการยึดอายัดไว้เพื่อใช้ในการตรวจสอบและพิสูจน์ข้อเท็จจริง โดยเจ้าหน้าที่แจ้งให้โรงงานเป็นผู้รับผิดชอบ ดูแลรักษาไม่ให้เสียหายหรือสูญหาย

๔.๘ เจ้าหน้าที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้มีการเก็บตัวอย่าง จำนวน ๗ ตัวอย่าง ประกอบด้วย กากตะกรันจากเตาหลอม น้ำ และกากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสีย

๕. จากการประสานผู้ร้องเรียนทราบว่า ยังคงได้รับกลิ่นเหม็นจากการหลอม และมีฝุ่นละออง พุ้งกระจายมายังบริเวณบ้านเป็นระยะตามทิศทางลม

กรมควบคุมมลพิษจึงขอแจ้งผลการตรวจสอบมายังท่าน ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ พิจารณาดำเนินการติดตามตรวจสอบ ควบคุม และกำกับให้โรงงานของบริษัท ซีพี อินดัสตรี้ จำกัด ให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขท้ายใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพอย่างเคร่งครัด มิให้ก่อให้เกิดกลิ่นเหม็นรบกวนจากกระบวนการหลอมโลหะ และเขม่าควันพุ้งกระจาย สร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียง หากผลดำเนินการเป็นประการใดโปรดแจ้ง กรมควบคุมมลพิษทราบด้วย ทั้งนี้ กรมควบคุมมลพิษได้มีหนังสือแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และกรมโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบคุณในความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ



(นายยุทธชัย สาระไทย)

ผู้อำนวยการกองตรวจมลพิษ

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ

กองตรวจมลพิษ


โทร. ๐ ๒๒๙๘ ๒๒๐๒

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ e-petition@pcd.go.th

ภาพการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนกรณีกลิ่นเหม็นและฝุ่นละอองจากการประกอบกิจการโรงงาน  
ของบริษัท ซีพี อินดัสตรี้ จำกัด เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๘



โรงงานฯ ใช้วัตถุดิบ คือ กากตะกอนทองแดงเป็นวัตถุดิบในกระบวนการหลอมโลหะมีค่า



มีเตาอบแห้ง จำนวน ๑ ชุด ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง อากาศเสียจากเตาอบแห้งจะถูกรวบรวมเข้าสู่ระบบบำบัดมลพิษ  
ทางอากาศแบบถุงกรอง (Bag Filter)



จัดทำโดยกองตรวจมลพิษ กรมควบคุมมลพิษ



อากาศเสียจากเตาหลอมถูกรวบรวมเข้าสู่ระบบบำบัดมลพิษทางอากาศแบบมัลติไซโคลน (Multi Cyclone) ร่วมกับแบบถุงกรอง (Bag Filter) และแบบเปียก (Wet Scrubber) ตามลำดับ ก่อนระบายอากาศเสียผ่านปล่อง ความสูงประมาณ ๔๖ เมตร ขณะตรวจสอบได้รับกลิ่นเหม็นจากกระบวนการหลอม



จัดทำโดยกองตรวจมลพิษ กรมควบคุมมลพิษ